

Montage-instructies voor het tweedelig vliegwiel 415 0250 10

Constructeur: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Motor: 1.9 TDI

LuK referenties: 415 0250 10

OE referenties: 03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Opgelet!

In serieproductie worden bovenvermelde voertuigen zowel met een LuK als met een Sachs tweedelig vliegwiel gemonteerd.



Figuur 1: LuK tweedelig vliegwiel



Figuur 2: Sachs tweedelig vliegwiel



Figuur 3: LuK tweedelig vliegwiel



Figuur 4: Sachs tweedelig vliegwiel

Het vervangen van een Sachs-tweedelig vliegwiel door een LuK-tweedelig vliegwiel is mogelijk zolang men de bijpassende koppeling monteert.

Het LuK tweedelig vliegwiel kan men herkennen aan de boord (figuur 3) in de primaire massa.

Het Sachs tweedelig vliegwiel heeft geen boord.

RepSet:

LuK tweedelig vliegwiel **623 3094 00**
Sachs tweedelig vliegwiel **623 3209 00**

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com

Versie 10.2007

LuK 0010

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333
Fax: +49(0)6103-753-297
www.schaeffler-Aftermarket.com

