

Montage-instructies voor het tweedelig vliegwiel 415 0059 10

Constructeurs: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A3 (8L1)
- **Ford** Galaxy (WGR)
- **Seat** Alhambra (7V8, 7V9), Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1), Leon (1M1), Toldedo II (1M2), Leon (1P)
- **Skoda** Fabia RS (6Y2), Octavia (1U2, 1U5)
- **Volkswagen** Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1, 1J5), Polo (9N), Sharan (7M8, 7M9, 7M6)

Motor: 1.9 TDI

LuK referentie: 415 0059 10

OE referentie: 038 105266 AG



Figuur 1: LuK tweedelig vliegwiel.



Figuur 2: Sachs tweedelig vliegwiel.



Figuur 3: LuK tweedelig vliegwiel.



Figuur 4: Sachs tweedelig vliegwiel.

De juiste onderdelen vindt men terug aan de hand van de juiste motorcode.

Het vervangen van een Sachs-tweedelig vliegwiel door een LuK-tweedelig vliegwiel is mogelijk zolang men de bijpassende koppeling monteert.

Luk tweedelig vliegwiel

RepSet: 624 3034 09
Drukklager: 510 0071 10
RepSet DMF: 600 0013 00

Sachs tweedelig vliegwiel

RepSet: 624 3050 09
RepSetPro: 624 3050 33

Het LuK tweedelig vliegwiel kan men herkennen aan de boord op het primaire vliegwiel (fig. 3, Pijl).

Het primaire vliegwiel van een Sachs tweedelig vliegwiel vertoont **geen** boord.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com

Versie 2.2009

LuK 0014

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG