


Montage-instructies voor het tweedelig vliegwiel 415 0100 10

Constructeur:	Nissan
Modellen:	Primera (P12) tot 06/2004, Primera Hatchback (P12) tot 06/2004, Primera Traveller (WP12) tot 06/2004, X-Trail (T30) tot 09/2003
Motor:	2.2 DI
Motorcode:	YD22DDT YD22ETI
LuK referentie:	415 0100 10
OE referentie:	12310-8H800 12310-8H801



Figuur 1: Krukas centreer pin.

Het tweedelige vliegwiel kan men in verschillende posities monteren, slechts 1 is de juiste.

Tijdens het monteren van het tweedelige vliegwiel dient men er rekening mee te houden dat de krukas centreer pin in de uitsparing van het tweedelige vliegwiel zit.

Deze uitsparing is aangeduid aan de versnellingsbakzijde van het tweedelige vliegwiel aan de hand van een driehoekig merkteken.



Figuur 2: Tweedelig vliegwiel centreer uitsparing (Krukaszijde).



Figuur 3: Driehoekig merkteken aan de versnellingsbakzijde.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com

Versie 2.2009

LuK 0015

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333
Fax: +49(0)6103-753-297
www.schaeffler-Aftermarket.com

